

Аксессуары для измерителей влажности материалов GHM MESSTECHNIK



Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

SONDERZUBEHÖR



1

GMK 38

Art.-Nr. 601261

Verbindungskabel

BNC auf 2 x Bananenstecker, ca. 90 cm lang



2

GHE 91

Art.-Nr. 601263

Hohlhammer Elektrode *

zum Einschlagen von Stahlstiften ohne Hilfsmittel



3

GSE 91

Art.-Nr. 601266

Schlagelektrode *

zum Einschlagen von Stahlstiften



4

GEG 91

Art.-Nr. 601268

Handgriff

passend für GSE 91



5

GSG 91

Art.-Nr. 601270

Einstechelektrode *

passend für Stahlstifte und Messstäbe



6

GST 91

Art.-Nr. 601273

Stahlstifte

9 Stahlstifte (je 3 Stück, 12, 16 und 23 mm lang) in Plastikdose, Ø 2,5 mm

GST 91/40

Art.-Nr. 601275

Stahlstifte

10 Stahlstifte, 40 mm lang, Ø 2,5 mm, in Plastikdose



7

GST 45i

Art.-Nr. 601277

Stahlstifte

2 Stück teflonisierte Stahlstifte, 45 mm lang, Ø 2,5 mm

GST 60i

Art.-Nr. 601279

Stahlstifte, dito, 60 mm lang

8

GOK 91

Art.-Nr. 601287

MesskappeOberflächen-Messkappen (Paar)
(zum Aufschrauben auf GSG 91 oder GSE 91)

9

GMS 300/91

Art.-Nr. 601289

Messstäbe300 mm lang (Paar) für Holzspäne, Holzwolle, Papier, Pappe,
etc. (zum Aufschrauben auf GSG 91 oder GSE 91)

10

GST 15B

Art.-Nr. 601281

Stahlstifte *2 Stück Stahlstifte m. Bohrung, 15 mm lang, Ø 3,8 mm (zum
direkten Anschluss des Messkabels GMK 38)**GST 25B**

Art.-Nr. 601283

Stahlstifte * dito, Ø 3,8 x 25 mm**GST 40B**

Art.-Nr. 601285

Stahlstifte * dito, Ø 3,8 x 40 mm

11

GBSK 91

Art.-Nr. 601293

Bürstsonde (Paar) kurz *

für Tiefen bis ca. 100 mm



12

GBSL 91

Art.-Nr. 601294

Bürstsonde (Paar) lang *

für Tiefen bis ca. 300 mm



13

GEF 38

Art.-Nr. 601296

Flachelektrode (Paar) *

für Estrich, Papier usw.



14

GLP 91

Art.-Nr. 601299

Leitpaste100 ml, für Oberflächenmessung und Tiefenmessung in
Mauerwerken, Estrich etc. mit Bürstsonden

15

GSP 91

Art.-Nr. 601301

Oberflächenelektrode *

zur Messung von Papier, Textilien etc.

GSP 91 ES

Art.-Nr. 601303

Ersatz-Sensorelement

für GSP 91



16

GMZ 38

Art.-Nr. 605783

Messzange *für Messung an Funieren und dünnen Hölzern (bis ca. 10
mm)

17

GSF 50 (110 cm)

Art.-Nr. 601306

GSF 50K (43 cm)

Art.-Nr. 601308

Einstechfühler(ohne Temperatursensor) zur Messung in Messtiefen bis 40
cm bzw. 107 cm, inkl. 1 m Anschlusskabel.
Geeignet für: Hackschnitzel, Holzwolle, Holzspäne, Stroh,
Heu, Getreide, Sägemehl, etc.

18

GSF 50TF (110 cm)

Art.-Nr. 601312

GSF 50TFK (43 cm)

Art.-Nr. 601314

Einstechfühlermit Temperatursensor zur Messung in Messtiefen bis 40 cm
bzw. 107 cm, inkl. 1 m Anschlusskabel
Geeignet für: Hackschnitzel, Holzwolle, Holzspäne, Stroh,
Heu, Getreide, Sägemehl, etc.* Messkabel GMK 38 erforderlich für GHE 91, GSE 91, GSG 91,
GST 15B / 25B / 40B, GBSK 91, GBSL 91, GEF 38, GSP 91, GMZ
38

SONDERZUBEHÖR

19



GSF 40 (67 cm)

Art.-Nr. 601316

Einstechfühler

(ohne Temperatursensor) zur Messung in gepressten Ballen in 60 cm Tiefe, inkl. 1 m Anschlusskabel. Geeignet für: Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

20



GSF 40TF (67 cm)

Art.-Nr. 601319

Einstechfühler

mit Temperatursensor zur Messung in gepressten Ballen in 60 cm Tiefe, inkl. 1 m Anschlusskabel. Geeignet für: Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

21



GTF 38

Art.-Nr. 601347

NiCr-Ni-Temperaturfühler

potentialfrei, Ø 2,2 x 25 mm, 1 m Kabel (empfohlen bei Holzfeuchtemessung)

22



GES 38

Art.-Nr. 601350

NiCr-Ni-Einstechfühler

potentialfrei, Ø 4 x 150 mm, 1 m Kabel (empfohlen bei Holzfeuchtemessung)

23



GPAD 38

Art.-Nr. 601328

Prüfadapter

(mit 2 Referenzwerten) zur Überprüfung der Gerätefunktionen von GMH 38XX und GMR 110

24



GKK 3500

Art.-Nr. 601052

Kunststoff-Koffer

(394 x 294 x 106 mm) mit Aussparungen für Gerät und Zubehör (Geräte und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)

25



Abb.: GMH3831 in ST-RN

ST-RN

Art.-Nr. 601074

Geräte-Schutztasche

mit ausgestanzten Sensor-Anschlüssen (passend für GMH 3831, GMH 3851)

ZUBEHÖR-SETS



SET OHNE GERÄT

SET 38 HF

Art.-Nr. 602071


Holzfeuchte-Set

Inhalt:

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GSE 91 (Schlagelektrode)
- GST 91 (Messnägel)
- GTF 38 (Temperaturfühler)

Verwendung:

Holz



SET OHNE GERÄT

SET 38 BF

Art.-Nr. 602073

Holz- und Baufeuchte-Set

Inhalt:

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GSE 91 (Schlagelektrode)
- GST 91 (Messnägel)
- GTF 38 (Temperaturfühler)
- GMS 300/91 (Messstäbe)
- GBSK 91 (Bürstensonnen)
- GLP 91 (Leitpaste)

Verwendung:

Holz, Beton, Estrich, Putz



SET OHNE GERÄT

SET 38 MPA

Art.-Nr. 602075

MPA-Holzfeuchte-Set

Inhalt:

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GHE 91 (Hohlhammerelektrode)
- GST 91 (Messnägel)
- GTF 38 (Temperaturfühler)

Verwendung:

Holz, Holzleimbau, Herstellung von Brettschichtholz

MATERIALFEUCHTE-KOMPLETTSET



GMH 38-LW1-TF

Art.-Nr. 606470

GMH 38-LW1-TFK

Art.-Nr. 606462

GMH 38-LW2-TF

Art.-Nr. 606471

GMH 38-LW2-TFK

Art.-Nr. 606463

Materialfeuchte-Komplettset für den landwirtschaftlichen Einsatz

Allgemeines:

Messgerät zur schnellen Materialfeuchtebestimmung in Ballen und Schüttgütern. Universell einsetzbares Hilfsmittel zur Schadensverhütung und Qualitätssicherung. Der über 1 m lange Stechfühler mit integrierter Temperatursonde ist sehr gut zur Messung in Heu- und Strohballen sowie Schüttgut geeignet. Durch Einstechen in das Messgut lassen sich Materialfeuchte und Temperatur einfach und schnell bestimmen.

Anwendungen:

- Heu, Flachs
- Stroh, Getreide
- Hackschnitzel
- Weizen
- Gerste

Eine vereinfachte Feuchtebewertung erfolgt in 9 Stufen.

Technische Daten:

Gerät: GMH 3831 bzw. GMH 3851, siehe Seite 47

Einstechfühler: GSF 50, GSF 50K, GSF 50TF, GSF 50TFK, siehe Seite 48

Lieferumfang

GMH 38-LW1-TF: GMH 3831, GSF 50 TF, Batterie, Betriebsanleitung

GMH 38-LW1-TFK: GMH 3831, GSF 50 TFK, Batterie, Betriebsanleitung

GMH 38-LW2-TF: GMH 3851, GSF 50 TF, Batterie, Betriebsanleitung

GMH 38-LW2-TFK: GMH 3851, GSF 50 TFK, Batterie, Betriebsanleitung

HANDESSGERÄTE

ANZEIGEN/REGLER

LOGGER-/BUSSYSTEME

MESSUMFORMER

TEMPERATURFÜHLER

ALARM/SCHUTZ, NIVEAU

SCHUTZTASCHEN / -HÜLLEN



ST-R2



ST-R1

Art.-Nr. 601066

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 1 ausgestanztem runden Sensor-Anschluss, passend für:
GMH 3111, GMH 3151, GMH 3161-12, GMH 3181-12, GMH 3431, GMH 3451, GMH 3611, GMH 3651, GMH 3692, GMH 3710, GMH 3750

ST-R1-US

Art.-Nr. 605929

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 1 ausgestanztem runden Sensor-Anschluss, mit Umhängeschleufe



ST-R2

Art.-Nr. 601068

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 2 ausgestanzten runden Sensor-Anschlüssen, passend für:
GMH 3156, GMH 3161-002, GMH 3161-01, GMH 3161-07, GMH 3161-13, GMH 3181-002, GMH 3181-01, GMH 3181-07, GMH 3181-13



ST-R3

Art.-Nr. 605931

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 3 ausgestanzten runden Sensor-Anschlüssen, passend für:
GMH 3511 / 31 / 51



ST-N1

Art.-Nr. 601070

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 1 ausgestanztem rechteckigen Sensor-Anschluss, passend für:
GMH 1150, GMH 1170



ST-N2

Art.-Nr. 601072

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 2 ausgestanzten rechteckigen Sensor-Anschlüssen, passend für:
GMH 3221



ST-RN

Art.-Nr. 601074

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 2 ausgestanzten Sensor-Anschlüssen (1x rund, 1x eckig), passend für:
GMH 3211, GMH 3330, GMH 3350, GMH 3831, GMH 3851



ST-KF

ST-KO

Art.-Nr. 601078

Geräte-Schutztasche, ohne Aussparung passend für:
GTD 1100, GPB 3300



ST-KN

Art.-Nr. 601080

Geräte-Schutztasche mit ausgestanztem rechteckigen Sensor-Anschluss, passend für:
GTH 1150, GTH 1170



ST-KR

Art.-Nr. 601082

Geräte-Schutztasche mit mittig ausgestanztem runden Loch, passend für:
GTH 175, GOX 20, GOX 100, GLF 100, GLF 100 RW



ST-KF

Art.-Nr. 601084

Geräte-Schutztasche mit ausgestanztem Schlitz für einen Sensorkopf, passend für:
GFTH 95, GFTH 200, GFTB 200, GTH 200 air



ST-KD

Art.-Nr. 601086

Geräte-Schutztasche mit 2 ausgestanzten runden Löchern, passend für:
GDH 200-07, GDH 200-13, GDH 200-14, GMR 110



ST-G1000

Art.-Nr. 611373

Geräte-Schutztasche mit 1 ausgestanztem runden Loch, passend für:
G 1000-Serie

NEU!

FERNABFRAGE



LAN 3200



LAN 3200

LAN 3200

Art.-Nr. 609253

Gigabit-Ethernet zu USB Wandler

Allgemeines:

Zur Abfrage von EASYBus Modulen, GMH Handmessgeräten mit Schnittstelle oder GDUSB 1000 über Netzwerk. 2 USB Ports zum direkten Anschluss von EBW 3, USB 3100N oder GDUSB 1000 (bis zu 15 mit USB Hub). Für EBW 1, EBW 64 oder EBW 250 ist ein USB-Adapter im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang: LAN 3200, Netzteil, USB-Adapter, Betriebsanleitung, Treiber-CD

WLAN 3200

Art.-Nr. 610289

WLAN oder Gigabit-Ethernet zu USB Wandler

Allgemeines:

Zur Abfrage von EASYBus Modulen, GMH Handmessgeräten mit Schnittstelle oder GDUSB 1000 über Netzwerk oder Funk-Netzwerk. Mit 1 USB Port kann direkt ein EBW 3, USB 3100N oder GDUSB 1000 angeschlossen werden (bis zu 15 mit USB Hub). Für EBW 1, EBW 64 oder EBW 250 ist ein USB-Adapter im Lieferumfang enthalten.

Gewicht: 118 g

Abmessungen: 100 x 100 x 25,5 mm (W x D x H)

Lieferumfang: WLAN 3200, Netzteil, USB-Adapter, Anleitung, CD

TRAGBARER THERMODRUCKER



HD-40-1

Art.-Nr. 700056

Tragbarer Thermodrucker, der über einen seriellen RS232C-Eingang an einen PC oder an Geräte der DeltaOhm-Serie angeschlossen wird.

Technische Daten:

Druckverfahren: Thermodruck

Auflösung: 203 DPI (8 dot / mm)

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 90 mm / s (Abhängig vom Ladezustand der Batterie und den Umgebungsbedingungen)

Abmessungen: 53 x 165 x 105 mm (H x B x T)

Material: ABS

Lieferumfang: Gerät, 4x 1,2V NiMH-Akkus, Netzgerät SWD-10, Betriebsanleitung, 5 Rollen Thermopapier

Zubehör:

HD-2110-CSNM

Anschlusskabel 8-pol. Mini-DIN-Stecker an 9-pol.-Sub-D-Buchse für RS232C, zum Anschluss des Druckers an Geräte mit Mini-DIN-Anschluss.

HD-2110-RS

9-polige-Sub-D-Buchse für M12, zum Anschluss des Druckers an Geräte mit M12-Anschluss.

SWD-10

100-240 V AC/12 V DC-1 A Netzladegerät.

BAT-40-1

Ersatzbatteriepack für Drucker HD-40-1 mit integriertem Temperatursensor

RCT

Das Set umfasst 4 Rollen Thermopapier mit 57 mm Breite und 32 mm Durchmesser

contact us



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69